

MAANDRAPPORT DEMIWATER-VULPUNT KWALITEIT - BAANHOEK

Rapport versie: 01

Contact i.v.m. rapport; ServiceDeskICT@Evides.nl tst: 5171



Rapport maand nr.

1

Tijd:

02-02-2018 09:49

Kwaliteitsgrafieken

* Onderstaande grafiekdata betreft een automatisch gegenereerde rapportage van ruwe meetdata. Indien er onverwachte waarden worden waargenomen kan nagevraagd worden wat de oorzaak was.

** Overige parameters worden middels labanalyses gecontroleerd. Deze worden niet automatisch verstrekt, maar zijn opvraagbaar indien gewenst.

*** TOC is geen contractparameter, maar wordt wel gemeten. De waarde wordt hieronder weergegeven ter informatie.

